

נושא: מחוון תקלה במגיני נחשולי מתח מתוצרת HAGER מסוג 2 SPBxxx

דגמים: SPBx13, SPBx15, SPBx08D
SPBx15D/R, SPBx17, SPBx40D/R SPBx65R, SPBx00R, SPV340



שימו לב:

מחוון התקלה מסמן שיש להחליף את יחידת ההגנה.

שתי התמונות להלן מראות את אותו מגן נחשולי מתח בתנאי הארה שונים.




יחידת הנשלפת השמאלית עם מחוון שמסמן תקול (אדום בולט בחלונית) , כל שאר היחידות תקינות ופועלות למרות שהמחוונים שלהם נראים ברקע בגוון אדמדם וזאת בהתאם להארה הקיימת.


תמונה נוספת מראה שכל היחידות תקינות למרות שהמחוונים מראים בחלון שלהם ברקע כתקולים וכל זאת בגלל שוני בתנאי התאורה .



ניתן בנוסף לבדוק כל יחידת הגנה בנפרד באם הוא תקינה או תקולה ונדרש להחליפה וזאת על ידי בדיקת הפין האדום (ראה סימון בעיגול אדום בתמונות הבאות) בולט = תקין לא בולט- תקול יש להחליפו.



תקול - יש להחליף יחידת הגנה



תקין

לסיכום:

בתמונות הבאות אנו רואים את תצורת יחידה תקולה אשר הפין הוא נכנס פנימה ומפעיל את הדגלון האדום. ואת תצורה יחידה תקינה שהפין האדום נשאר בולט והדגלון לא מופיע.

